



Las gafas fotosensibles X-ARCSHIELD 2 ofrecen una excelente solución y mayor flexibilidad para las demandas actuales de los soldadores mas experimentados.

Especialmente desarrollada para trabajos en espacios confinados o dentro de tuberías, reparación de automóviles y embarcaciones, inspección, supervisión y entrenamiento de soldadura.

Ofrece características como un marco resistente al calor, apoyo de silicona autoajutable y un sistema de aberturas para ventilación y eliminación de la humedad.




X-ARCSHIELD 2




MODELO	X-ARCSHIELD 2
Normas	CE / EN 379 / ECS
Sensores	Doble sensado (RF+Foto)
Regulación de sombra	DIN 4 / 5-8 / 9-13
Regulaciones	Exteriores
Modo amolado	Apagado / Sombra 3
Tiempo de reacción	1/25.000 seg.
Batería	1x CR2450 Batería de litio (1.000hs)
Peso	260g (348g con escudo)
Temp. de operación	-5°C ~ +55°C
Control (4 botones)	Encendido/Sombra/Sensibilidad/Retardo
Rango de uso	Amolado, soldadura Arc/MIG/TIG y corte




Lente de protección anti-rayaduras
Posee una dura capa para una mayor protección contra salpicaduras de soldadura, rayaduras o impactos externos.



Uso con lentes de prescripción
Permite su utilización de lentes junto con las gafas fotosensibles



Lente interno anti-empañamiento
Excelente desempeño para evitar que las gafas se empañen durante un uso intensivo



Marco interno
Puede colocarse un marco en el interior con la corrección necesaria para ver correctamente